

## Mängelanzeige

an HBI mbH

Hamm, den 06/01/2013

1. Nach der Visite des Dachdeckers am 21.12.2012 hat das Haus neue Schaden bekommen, das ist die Kratzen auf dem holzen Gesims der nördlichen Seite.



Die fehlenden Schrauben waren nicht installiert.



2. Am 6.01.2013 habe ich neue feuchte Flecken im Keller im Raum „Wellness“ gefunden. Sie befinden sich in drei Plätzen: rechts und links von der Fenster-Tür und link von der Tür ins Büro.



Ich bitte Sie alle Schäden und Mängel am schnellsten zu beseitigen.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Schardt