

Mängelanzeige vom 15. Dezember 2012

HBI mbH, TÜV Nord, Herr Nachtigall

Sehr geehrte Damen und Herren,

außerdem der seit langem bekannten Mängel teile ich Ihnen mit, dass es mehrere neue Mängel des Hauses gibt.

1. Aufgrund des falschbefestigten Abflussrohrs gibt es die Gefahr des Absturzes des Abflussrohrs.

DAS IST EINE LEBENSGEFAHR!



2. Gutachter Herr Brohl hat mir gesagt, dass die Lichtschächte der Kellerfenster sind falschinstalliert. Das ist ein Grund des feuchten Kellers. Die schmutze Fläche soll HBI mbH auf jedem Fall putzen, so sagte Herr Nachtigall bei der Abnahme am 16. März 2012.




3. Die Wand im Kellerbereich hat keinen Wasserschutz. Das ist noch ein (nicht letzter) Grund feuchtes Kellers.



4. Die Stufe im WE1 zwischen Erd- und Obergeschoss hat einen Defekt. Eine andere Stufe wackelt.



5. Noch ein Lichtschalter ist falsch installiert, das ist im HAR. Es fehlt auch Steckdosen, die auch auf der Zeichnung sind.



Die andere ungezählte Mängel könnten Sie sich auf meiner Webseite unter Webadresse <http://schardt.ru/nachtigall.html> anschauen.

Mit freundlichen Grüßen und der Hoffnung baldiger Mängelbeseitigung

Alexander Schardt